



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 35/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona

- VISTA** l'istanza presentata con nota assunta al prot. n. 10302 in data 02.04.2019 della società API Raffineria di Ancona, con la quale veniva richiesta la possibilità di stazionare spezzoni di manichette galleggianti del Terminale denominato "SPM" nello specchio acqueo alla radice del Molo Nord del Porto di Ancona od in sostituzione nell'area del Fosso Conocchio del Porto di Ancona;
- VISTO** il foglio prot. n. 1909 in data 17.04.2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona;
- VISTA** la nota prot. n. 12461 in data 18.04.2019, con cui la "API Raffineria di Ancona" S.p.a. ha fornito le informazioni richieste dall'A.d.S.P.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO** necessario tutelare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo antistante il Molo Nord del porto di Ancona;
- VISTI** l'articolo 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che a partire dal 15 Maggio 2019 fino al 15 agosto 2019, nello specchio acqueo antistante il Molo Nord del Porto di Ancona, verrà effettuato il posizionamento di spezzoni di manichette galleggianti del terminale petrolifero "S.P.M." della Raffineria API.

Lo specchio acqueo interessato (100 mt x 2 mt), sarà segnalato con appositi gavitelli di colore giallo con segnalamento luminoso intermittente di colore giallo, attivi dal tramonto all'alba, in ragione di uno ogni 50 m. lineari di tubazione.

ORDINA

Articolo 1

Le unità in transito in prossimità dell'area suddetta prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 m. dai limiti dell'area suddetta.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.


Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, 15.05.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

cona harbour



- 1 - Banchina n. 1 (Molo Clementino)
- 2 - Banchina n. 2 (Molo Rizzo)
- 3 - Banchina n. 3 (Molo Rizzo)
- 4 - Banchina n. 4 (Molo Rizzo)
- 5 - Banchina n. 5 (Darsena)
- 6 - Banchina n. 6 (San Primiano)
- 7 - Banchina n. 7 (Calata Giasco)
- 8 - Banchina n. 8 (Vecchio Molo Trapezoidale)
- 9 - Banchina n. 9 (Vecchio Molo Trapezoidale)
- 10 - Banchina n. 10 (Calata Sauro)
- 11 - Banchina n. 11 (Molo Santa Maria)
- 12 - Banchina n. 12 (Molo Santa Maria)
- 13 - Banchina n. 13 (Molo Santa Maria)
- 14 - Banchina n. 14 (Calata Repubblica)
- 15 - Banchina n. 15 (Nuovo Molo Trapezoidale)
- 16 - Banchina n. 16 (Nuovo Molo Trapezoidale)
- 17 - Banchina n. 17 (Calata Da Chio)
- 18 - Banchina n. 18 (Molo Sud)
- 19 - Banchina n. 19 (Molo Sud)
- 20 - Banchina n. 20 (Molo Sud)
- 21 - Banchina n. 21 (Molo Sud)
- 22 - Banchina n. 22 (Molo Sud)
- 23 - 24 - 25 - Nuova Darsena in allestimento